

## **Návod na použití ochranných brýlí všech typů**

Tyto brýle jsou určeny k ochraně očí před nárazem pomalu letících částic a rychle letících částic s nízkou energií nárazu. Nejsou určeny pro práci s pneumatickými nástroji. Bezbarvý zorník je opatřen ochrannou vrstvou proti poškrábání. Konstrukce straníc některých typů umožňuje přizpůsobení jejich délky potřebám uživatele.

Brýle jsou vhodného celodenní používání.

### **Nasazení:**

Před prvním použitím brýlí přizpůsobte posunutím délku nastavitelných straníc tak, aby brýle neklouzaly při pohybech hlavy.

### **Čištění:**

Zorník musí být pravidelně čištěn, čistěte vždy teplou mýdlovou vodou. Osušte přikládáním jemné tkaniny. Co nejméně otírejte, hlavně ne nasucho. Chraňte brýle proti extrémnímu poškrábání.

### **Skladování:**

Uchovávejte na suchém místě mimo dosah slunečního záření. Skladujte při teplotě mezi 5°C až 40°C a při vlhkosti vzduchu menší než 90%. Chraňte před mechanickým poškozením a před kontaktem se smáčedly, rozpouštěly a jejich výpary. Po práci uložte do vhodného obalu.

### **Údržba:**

Nejdelší životnost je 2 roky. Poškrábaný nebo jinak poškozený zorník vyžaduje výměnu brýlí.

### **Upozornění:**

Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí.

### **Likvidace nepotřebného materiálu:**

Neupotřebitelný výrobek lze zlikvidovat jako tuhý domovní odpad.